

断熱材の使用箇所 日光に直接はく露する鋼板に 接する部分	八五以下 零下四〇以上
その他の部分	六五以下 零下四〇以上

温度の範囲(度)