



- 1 Aは、ロツクウェル硬さ試験方法（日本産業規格Z2245）により測定した硬さがH_RC60以上の鋼材
- 2 Bは、超硬合金（日本産業規格H5501）とし、直径 $\frac{1}{6}a$ 以上、長さ $\frac{2}{3}a$ 以上の円柱状のもの
- 3 Bは、直径 $\frac{1}{2}a$ 以上の球状の超硬合金に替えることができる。